

Guía Breve de LimbLogic®

1. Encienda la Bomba.

Presione una vez.
Bomba pitara una vez.
Espere 10 segundos.




2. Encienda el fob.



Mantenga presionado hasta que vea dígitos parpadear en un patrón de "seguimiento". Fob mostrara el nivel actual de la bomba. La bomba operara hasta que el nivel pre-seleccionado sea alcanzado.

3. Para entrar al Modo de Reposo:



Presione por aproximadamente dos segundos. Patrón de seguimiento aparecerá, entonces el Indicador de Modo de Reposo se encenderá. 

Para reanudar regulación de la bomba:



Presione por aproximadamente dos segundos. Patrón de seguimiento aparecerá mientras la bomba vuelve al Modo Activo.

4. Apagar la Bomba.

Presione una vez.
La bomba pitara dos veces.



Guia del fob

Indicador de Carga de la Bomba por Vacío



Refiérase al manual complete para instrucciones completas.

WillowWood

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
telefono 740.869.3377 / 800.848.4930
fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com

Ohio Willow Wood Company B.V
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam, The Netherlands
Patent www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents

PN-2015-H-SPA
29 MAY 2014

